

Arbejd sikkert – i ATEX-områder



HUSK

I områder som slamrådnetanke, gasmotoranlæg m.m. er der risiko for gasekspllosioner – også kaldet for ATEX-områder. Arbejd kun i disse områder, hvis du er godkendt og velforberedt.

Gælder alle eksterne virksomheder og deres ansatte. Som bygherre forlanger vi, at du altid overholder gældende arbejdsmiljølovgivning.

Krav om APV

Der gælder særlige regler for ATEX-områder, herunder helt specifikke arbejdspladsvurderinger (APV'er) og arbejdsbeskrivelser, for at arbejdet kan udføres sikkert.

Du må kun færdes og arbejde i disse områder, når forsyningen har givet dig en godkendelse.

Skiltning

- Respekter ATEX-området, zone-opdelingen og advarselsskiltene.
- Skiltene viser, hvilken ATEX-zone du befinder dig i.



Uddannelse og kompetencer

Du skal være instrueret og godkendt af os, før du må arbejde og færdes i ATEX-områder.

Tekniske hjælpemidler

Følg altid forsyningens arbejdsinstruktioner, som beskriver alt godkendt udstyr og tekniske hjælpemidler, afhængig af zoneklassifikation.

Personlige værnemidler

- Brug de personlige værnemidler, der er godkendt til den ATEX-zone, du arbejder i.
- Medbring nykalibreret gasdetektor, der som minimum måler for farlige gasser (LEL), ilt og svovlbrinte (H_2S).
- Undlad at have ure, smykker og andre metalgenstande på.
- Lad elektronisk udstyr blive udenfor, medmindre det er ATEX-godkendt, fx mobiltelefoner, tablets, lommelygter og andet elektrisk værktøj.



Sikkert arbejde

*Vi stiller krav til dig for at sikre, at du får den nødvendige viden
– både for din egen sikkerhed og for at styrke samarbejdet.*

