

Sikkert arbejde hos

 Vejen Forsyning



Gælder alle eksterne virksomheder og deres ansatte, herunder underleverandører og entreprenører.

Læs om de krav, der er til dig, der arbejder for eller på vegne af Vejen Forsyning, så du kan arbejde sikkert.

Din kontaktperson hos os er:

Dine rammer for arbejdet

- Brug de tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler, som er egnede og påkrævede til opgaven, så du kan arbejde sikkert.
- Lav altid en risikovurdering før arbejdets start.
- Brug altid påbudte værnemidler.
- Brug kun værktøj, maskiner og udstyr, der er i god stand og serviceret efter gældende regler.
- Overhold dine aftaler med din kontaktperson og overhold arbejdsmiljøreglerne.

Er du i tvivl om reglerne, så kontakt din egen leder.

Vi reagerer på farlige forhold

Følg altid gældende arbejdsmiljøregler.
Vores ansatte påtaler det, hvis du ikke gør.
Vi forventer naturligvis, at du efterkommer påtalen og retter op på forholdene.

Arbejd altid forsvarligt. Hvis ikke, stopper vi arbejdet og kontakter din arbejdsgiver.

Ingen alkohol eller euforiserende stoffer

Du må ikke møde påvirket op på arbejde og heller ikke indtage alkohol eller euforiserende stoffer i løbet af arbejdsdagen.

Hvis vi har begrundet mistanke om, at du overtræder disse regler, kontakter vi din arbejdsgiver, og du kan risikere at blive bortvist.

Rygning

Rygning må kun foregå udendørs og må ikke genere andre.

Vores rygeregler gælder alle former for rygetobak og e-cigaretter.

Sådan gør du første arbejdsdag

Du skal melde din ankomst eller aftale den med din kontaktperson. Følg i øvrigt områdets skilte og anvisninger om parkering og kørsel. Orienter dig desuden om brandslukkere, hjertestarter, førstehjælpskasse, øjenskyll og samlingspunkt. Se beredskabstegning eller spørg din kontaktperson.

Sådan gør du under arbejdet

- Udfør opgaven som aftalt med din kontaktperson.
- Vær opmærksom på, at du ikke må lave strømafbrydelser, ventilationsstop og lignende, medmindre du har aftalt det med din kontaktperson.
- Sørg for korrekt afspærring og skiltning.
- Undgå unødigt støj, støv og andre gener.
- Hold løbende orden på arbejdsområdet.
- Medbring selv de nødvendige hjælpemidler og nødvendigt sikkerhedsudstyr.
- Giv besked til din kontaktperson, når du er færdig.

Særlige krav til farligt arbejde

Visse former for arbejde er særligt farlige og risikofyldte, og derfor stiller vi krav til, hvordan du skal udføre arbejdet og forholde dig. Disse krav er beskrevet i vores indstik, som omhandler:

Arbejd sikkert

- i bygværker med spildevand
- i øvrige bygværker under terræn
- i udgravninger
- hvor der er fare for at styrte ned
- med kran og løft af gods
- med varmt arbejde
- ved elektriske installationer
- i ATEX-områder
- på vejen
- med asbest



Scan koden og finde alle indstik på vores hjemmeside.

Oprydning og affald

Husk løbende at rydde op efter dig selv – og sorter dit affald efter kommunens regler.

Ved ulykke eller brand

1. Stands ulykken og yd førstehjælp.
2. Ring 1-1-2 og oplys adresse og antal tilskadekomne.
3. Giv besked til din kontaktperson eller andet personale.
4. Ved ildebrand: Sluk kun branden, hvis det er sikkert for dig selv.
5. Placering af hjertestarter, øjenskyl, brandslukker og samlingspunkt – se områdets beredskabsoversigt.

Hvis du kommer ud for en arbejdsulykke, er det din arbejdsgiver, som skal anmelde ulykken.

Specielt vedrørende arbejde og kontakt med spildevand og slam

Vaccinationer

Er du jævnlig i direkte kontakt med spildevand eller slam, skal du være vaccineret mod børnelammelse (Polio), stivkrampe (Tetanus) og smitsom leverbetændelse (Hepatitis A).

Du skal kunne dokumentere dine vaccinationer, hvis vi beder om det.



Hygiejne

Du skal have særligt arbejdstøj på, når du arbejder i områder med spildevand eller slam.

Du skal iføre dig særligt arbejdstøj, som er egnet til formålet. Det kan være decideret spildevandsbeklædning eller en egnet overtræksdragt.

Tag det særlige arbejdstøj af, før du går fra urent til rent område.

Vask hænder grundigt, når du forlader det urene område.

Skift til rent arbejdstøj, når du forlader det urene område, og tag bad, hvis der er trængt spildevand igennem det særlige arbejdstøj.




Hvis du skal ind i administrationen eller kantinen, skal du have rent tøj på.



Har du været i kontakt med spildevand eller slam, skal du som minimum vaske dine hænder, underarme og ansigt grundigt, inden du forlader spildevandsområdet.



Er spildevandet trængt igennem arbejdstøjet, skal du tage et bad, når du klæder om. Er der kommet spildevand på dit arbejdstøj, skal du skifte det.



Farlige gasser og iltmangel

Brug din egen gasmåler, når du arbejder i bygværker med direkte kontakt til spildevand eller slam. Gas-måleren skal som minimum kunne måle for ilt, svovlbrinte (H_2S) og farlige gasser (LEL).

Rotter og andre gnavere

Undgå direkte kontakt med steder, hvor der kan være rotteurin. Du risikerer at få en alvorlig infektion kaldet Weils sygdom. Symptomerne er høj feber og influenzalignende. Har du mistanke om Weils sygdom, skal du straks søge læge, så du kan blive behandlet hurtigst muligt.



Sikkert arbejde

*Vi stiller krav til dig for at sikre, at du får den nødvendige viden
– både for din egen sikkerhed og for at styrke samarbejdet.*



Gormsvej 7
6600 Vejen
post@vejenforsyning.dk
Tlf. 76 32 66 00